

02 DE DICIEMBRE DEL 2020


PROYECTO DE MALLA CICLONICA CON UNA LONGITUD DE 351.60 ML. PARA DELIMITAR PARQUE EXTREMO CON CAÑADA DE RIESGO PELIGROSO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PASEANTES SE PROMPONE REHABILITACION Y BARAD PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN ZONA DE CAÑADA. LA REHABILITACION ES POR LA VITAPISTA EN UNA AREA SE SOCABO CON PELIGRO DE DERRUMBE Y LAS LAMPARAS ESTAN SIN SERVICIO YA QUE SE ENCUENTRAN DESTRUIDAS SE RECOMIENTA EN LUGAR DE LAMPARAS SERIA MEJOR VARIAS LUMINARIA DE POSTE ALTO CON 4 REFLECTORES. PARA QUE NO PUEDAN SE DESTRUIDAS POR VANDALOS. REHABILITAR BEBEDEROS Y DESASOLVE DE ARROYO EL PROYECTO DE BARDAS CICLONICAS ES DE 351.60ML.



PARQUE EXTREMO TAMBIEN CONOCIDO COMO CHIPINQUITO. TIENE UN POTENCIAL ENORME SE SUJERE QUE TENGA UN GUARDABOSQUE Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. UN BUEN EJEMPLO SERIA AGREGAR CASETA PARA RENTA DE EQUIPO DE RAPEL YA QUE SE CUENTA CON LAS PAREDES VERTICALES A 90 GRADOS PARA SU USO RECREATIVO Y SANA CONVIVENCIA.

[illegible]

ESPECIFICACION DE MALLA CICLONICA



FOTOGRAFIAS DE RIESGO CON CAÑADA Y DE REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS.

IMÁGENES DE ALTORISGO Y ELEMENTOS A REHABILITAR.





