

SECCIÓN CRÍTICA:

- AGREGAR OREJAS EN ESQUINAS
- MEJORAR BANQUETAS ELIMINANDO OBSTÁCULOS Y QUE SEAN MÁS ACCESIBLES.
- MEJORAR LA ESQUINA DEL OXXO



REVISAR QUE LOS RADIOS DE GIRO SEAN LOS IDEALES



PROPUESTA RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA



FOTOS - BANQUETAS CON OBSTRUCCIONES



PROPUESTA RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA




FOTOS - CARROS MAL ESTACIONADOS




Ilustración 19. Terciarias con nivel de habitabilidad 1 actual y recomendaciones

Actual



Recomendaciones



Referencia del Manual de calles: diseño vial para ciudades mexicanas de SEDATU