



# PROPUESTA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Colonia Villa Chipinque  
SPGG

# ARREGLO DE REJILLAS DE PLUVIAL

Cuando hay fuertes lluvias, la entrada de la colonia se hace la salida del agua que cae de arriba de la colonia, estas son las rejillas que hay en el momento pero no son suficientes para hacer una entrada de la colonia segura.




# ARREGLO DE ADOQUINES

Emparejar los adoquines para evitar ponchaduras y golpes en autos.



# AGREGAR JUEGOS INFANTILES Y BANCAS AL PARQUE

Para una mayor convivencia familiar agregar juegos infantiles y bancas al parque de la colonia. Imagen de parque actual. Cuenta con un brincolin roto y una portería.



# ARREGLAR JARDÍN DE LA ENTRADA DE LA COLONIA

Agregar una jardinera en la entrada de la colonia para dar una excelente impresión.  
(Agregar un tinaco de agua residual para poder regar el jardín)



# LUMINARIAS DE LA COLONIA

Hay zonas donde no hay iluminación en las calles. Sería de agregar iluminación.



# PASAR CABLEADO POR DEBAJO DE LA CALLE

Cableado de alta tensión en las calles. Sería pasarlo por debajo de la calle ( al parecer ya hay instalación.)



Muchas gracias por su amable atención.