


CONDICION ACTUAL





Delimitado de área con pintura termoplástica parade de camión

Cruces seguros, ampliación de franjas peatonales, rampas y sincronización de semáforos para cruce peatonal

Rehabilitación de banqueta existente

Cruces seguros, ampliación de franjas peatonales, rampas y sincronización de semáforos para cruce peatonal

Construcción de banqueta nueva con arbolado, huella pododactil y rampas con accesibilidad universal

Rehabilitación de banqueta existente

Cruces seguros, ampliación de franjas peatonales, rampas y sincronización de semáforos para cruce peatonal

Cruces seguros, ampliación de franjas peatonales, rampas y sincronización de semáforos para cruce peatonal

PROPUESTA

